

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

【学校名】第一小学校

【点検実施日時】令和7年9月8日(月) 9:00 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	・ガス体育館から鹽竈神社第3駐車場までの道路(一森山)	道幅が狭く、下り坂のため車のスピードが出やすい。(青矢印)	児童生徒の通学路であること、スピードの出し過ぎ注意等の表示の設置			・引き続き注意喚起	
2	・稲庭うどん延寿庵付近の十字路(佐浦町)	・横断歩道はないが、高校生を含め東側から西側への横断者が多い。(赤矢印) ・登校時、出勤時刻と重なり、車がなかなか停止してくれない。	横断歩道の設置 スピード出し過ぎ注意の表示設置			・引き続き注意喚起	
3	・体育館側の校門から出た右方向への道路。校門から、突き当たりのT字路まで。 (児童は登下校時、体育館側の路側帯を通学)	・道幅が狭く、塀があるため交差点付近は見通しが悪い。登校時は車両の交通制限があるが、下校時は、道幅が狭いことから車両と児童との接触が心配される。	・徐行、最徐行の表示はあるが、車のスピードは抑えられていない。また、突き当たりのT字路には「一時停止」「止まれ」の表示や標識ははく、停止線もない。車が止まる表示や停止線が必要。			・引き続き注意喚起	
4	・山本商店から勝商店までの道路。 ※一中の2も確認	・道幅が狭く、塩釜高校の登下校生徒や自転車利用の生徒と重なり、加えて車両も通過する。特に塩釜高校入り口付近は、一方通行になっていないため、両方向の車両が行き交うことから、車両と児童との接触が心配される。	・現在、危険箇所付近の電柱に「通学路につき最徐行」の表示があるが、他数カ所にも必要。下校時は背後から車が走ってくるので、複数表示が必要。			・引き続き注意喚起	・走行車に注意を促す表示を検討
5	・タマガワ薬局から塩釜高校へ向かう坂道の突き当たり。その先車両が勝商店から塩釜高校西キャンパスに向かう一方通行の狭い道路。	・坂道を登り切ったT字路に「止まれ」の標識はあるが、停止線は見えない。右折してすぐ勝商店を左折するとき、登校中の児童との接触が心配。道幅が狭く、児童の登校の様子が見えづらい。	・T字路「止まれ」の標識のところに停止線が必要。また右折後すぐの左折の場所にカーブミラー等があると、車両から児童がいることが確認しやすい。	・停止線の引き直し	・中央線及び「止まれ」の引き直し		

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

【学校名】第二小学校

【点検実施日時】令和7年9月8日(木) 10:00 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	清水沢ローソン前交差点	・ローソン前と塩釜ガス体育館前は余裕があるが、その向かい側は歩道が狭く信号待ちの際危険である。	・昨年度末不審者対応もしていただきました。 ・体育館工事が始まり、関係者対応していただければありがたいです。			・引き続き注意喚起	
2	藤倉1丁目の道路 ※対応済	・道路が広がってから、スピードを出す車が多くなり、横断する際は注意が必要である。 ・愛鳥の森より通学路に樹木がはみ出ている。台風の際は木が折れて危険である。	・T字路にも関係しますが、架線橋の工事が始まります。工事の時には、誘導員がつきます。		・樹木の伐採は対応済		
3	梅の宮神社のY字路交差点	・登下校時、庚塚、清水沢、千賀の台地区等の約300名の児童が道路を横断する際、横断歩道がなく、大変危険である。交通安全サポーターからも強い改善要望がある。	・出入口部分に「通学路」の表示をする。 ・一時停止の表示を設置 ・上記が無理な場合は看板をつける約束でした。	・止まれの停止線の引き直し		通学路表示の設置を検討	
4	梅の宮24付近のT字路	・二小から梅の宮神社に通じる道路に対して、脇から出てくる道路にカーブミラーはあるが、一時停止の標識や停止線はない。見通しが悪く、出会い頭の事故が起きた場合、登下校中の児童が巻き込まれる可能性があり、大変危険である。	・出入口部分に「通学路」の表示をする。 ・一時停止の表示を設置 *4も含め3本の合流がありますが、いずれにも一時停止の表示はありません。 ・架線橋の工事が始まります。トラック等がある場合は、誘導員を配置して下さる約束です。		・T字マークの検討		

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

【学校名】第三小学校

【点検実施日時】令和7年10月2日(木) 14:15 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	貞山通3丁目 貞山橋階段下 ※確認	日陰で運転手から歩行者が見えにくい。	階段を降りた箇所に横断歩道があるとよい。	・歩道がないので横断歩道の設置は難しい		・引き続き注意喚起	
2	花立町 校舎正門から「みみはなのどクリニック」にかけて	路側帯の白線が消えている部分が多く、運転手、歩行者ともに意識しにくい。	白線の塗り直し		・対応済		
3	錦町「同和興業」から「ギフトショップすずこ」までの細道	グリーンベルトの塗装が消えかかっており、歩行者、ドライバーとも意識しにくい。交通量も比較的多い。	塗装の塗り直し		・再度依頼する		
4	45号線 仙台方面から舟入方面に向かって ※仙台河川事務所に確認	幹線道路となっておりガードレールがない。(以前、舟入方面から仙台方面に向かっては、ドライバーに注意を促すポールを設置してもらったが、反対方面へは行われていない。)	ポールの設置				・対応済み
5	45号線 仙台方面から舟入方面に向かって	空き家と思われる中華料理屋がある。店入り口付近のレンガ床が割れていたり、壁の破損を養生テープで補強していたりと、安全が確保されているとは言えない。	土地あるいは物件管理者への修理依頼				・現在建物はなく、駐車場になっている

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

【学校名】月見ヶ丘小学校

【点検実施日時】令和7年9月9日(火) 15:15～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	向ヶ丘へアーサロン・アリス前道路	白菊町から通学している児童がおり、道路の道幅も狭く、交通量も多いため、道路を横断するのが困難である。	・横断歩道の設置	・横断歩道の設置は難しい	・白線引き直し済み	・引き続き注意喚起	
2	泉沢1丁目地内	道路の道幅が狭く、歩道も狭い。交通量が多いので、交通事故が起きる可能性が高い。電柱が歩道に立っているため歩行が困難である。	・通学路の標識設置や表示 ・道路両端（または片側）のカラー化	・上ったところのY字西側の停止線引き直し済み	・白線引き直し済み ・グリーンベルトの検討		
3	校門南を出てすぐのT字路	一時不停止の自家用車と児童の接触事故が想定される。（今年度、あやうく接触事故になる事案があった）	・減速、一時停止の表示（強化） ・道路に段差をつけて減速を促す		子供への注意喚起（飛び出し注意、左右確認）の検討		
4	正門前道路	スピードを出す車が多く、児童の横断が危険。			ダイヤモンドの先に速度を落とすための段差の設置または、路面に「減速」の表示を検討	送迎目的の駐停車禁止表示の検討	

## 別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

【学校名】杉の入小学校

【点検実施日時】令和7年9月9日(火)13:15 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	新浜のミニストップ前のグリーンベルト。	渡る時に木や草が邪魔で車の確認がしにくく本当に危ない。市民清掃で草刈りはしているが回数的に間に合わず、町内会から市に問いかけているが動いていただけない。	除草		・対応済み		
2	踏切からファミリーマートの交差点まで	歩道が狭くガードレールも無いため車と歩行者の距離が近く危険と感る。	注意喚起			・引き続き注意喚起	
3	楓町三丁目9番3号	路上駐車がとても多く、道幅が狭くなったり、車から子供が見えにくくなったり、治安も悪く感じます。(自宅前には常時2台の路上駐車があります。)他地区から引っ越してきましたが、こんなに路上駐車が多いのは異常だと思う。警察が取り締まらない場所だと分かっていて、学区内の細い道路など路上駐車が状態化しているように感じる。	取り締まりの強化	・状況の確認			
4	小学校に向かって、吉津隧道出口(青葉ヶ丘出口付近)	ガードレールもなく車道がすぐで本当に危険。	注意喚起			・引き続き注意喚起	
5	新浜にあるミニストップ前の横断歩道	朝は自転車、車と交通量が多いので、横断する子ども達が気をつけて渡っているのをみかける。	注意喚起	・横断歩道の設置を検討			

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

6	ウジェスーパー前(西側)交差点	左手角のコンクリート塀があり、坂道を登る車からは、通学中の子どもたちが見えにくい。	カーブミラーの設置	・停止線の引き直し		・引き続き注意喚起	
7	杉の入2丁目14の交差点	くだってくる車のスピードが早いのであぶないと思う。	注意喚起			・引き続き注意喚起	
8	松陽台1丁目24付近	かっぱ橋が水はけが悪くサビや歩道が割れている。	改修工事		・改善の検討		
9	杉の入小学校北側横断歩道	横断歩道があるので、歩行者用の信号があったほうが安全かなと思う。	信号設置	・現状では設置できない		・引き続き注意喚起	
10	松陽台入り口のファミリーマート前交差点 ※二中の時に確認	信号無視してくる車が多く、歩行者側が青になったと思って渡り始めると、車が右折してきてぶつかりそうになった。歩車分離式はとてもよいが、歩行者側の信号がすぐに青に変わるので、青になるタイミングを少し遅くしてほしいと思う。	歩行者側の信号機が青になるタイミングの見直し 警察による取り締まり	・信号の切り替えについては、4秒追加する対策を実施済 ・スクランブル化や横断歩道2本分を渡る時間の確保は不可			
11	新浜・交番の裏	車がすれ違えない箇所があり、道もかなり狭い。その先にT字路があるので、そこを子供が横断するのも三方向を見て渡らなくてはいけないので危ないと思う。	警察による巡回	・停止線の引き直しを行う	・T字マークの表示を実施済み		・将来的には宅地開発により周辺に住む住民が増加する可能性あり。横断歩道の設置も必要に応じて検討していく
12	杉の入・旧生協から線路側に向かう道路	横断歩道がなく、小中学生が車の間を横断している。スピードを出す車も多い。	スクールゾーン等の注意喚起看板の設置 横断歩道の設置	・横断歩道の設置は難しい。⇒未設置 ・速度超過の取り締まりは事故を招きかねないため不可			・ゾーン30区域に該当している
13	須賀・吉津 吉津集会所前の交差点 ※二中の時に確認	街灯もなく夜は真っ暗。横断歩道もあるが、暗くて危険。	街灯の設置				・街灯の設置については、町内会長から防犯協会への相談が可能

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

14	藤倉・からす山の坂道	本来は車両通行禁止なのに、東塩釜駅への抜け道になるため、自転車が降りることなく猛スピードで通学路に入ってくる。	警察による巡回	・定期的な巡回			
15	及川工務店隣の民家	ブロック塀にひびが入っていて、今にも崩れそうな状態（ロープで縛って止めている。）になっている。				・近付かないよう注意喚起	
16	新浜・ミニストップ前の横断歩道	交通量が多いのに信号がない。歩行者がいるのに、なかなか車が止まってくれない。	信号機の設置	・県本部に報告をするが設置は難しい	・歩行者注意の路面標示の検討	・安全な横断が難しい場合は、通学路の変更を検討	

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

【学校名】玉川小学校

【点検実施日時】令和7年9月8日(月) 14:15 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	玉川小学校北側道路	細い道だが交通量が多い。	通学路の白線、横断歩道、注意喚起標識等の常時のチェックが必要。スクールゾーンの標識が小さく気付きにくい。道路にもペイントするなどの表示がほしい。		・校舎反対側の通路にグリーンベルトを検討		・スクールゾーンの表示を目立つものにすることを検討
2	玉川1丁目伊藤用品店前 ※書面で確認	玉川利府線沿いは横断歩道がない。母子沢から下りてくる車道の停止線が消えている。自転車の通行量多い。	母子沢から下りてきたところに「とまれ」の停止線を。玉川利府線沿いに横断歩道を。	・停止線の修復積み			
3	大日向変則六叉路	朝の交通量が多く、通勤時ということもありスピードを出している車が多い。道幅の狭い通りもあり、歩行者と接触する危険がある。	路面にハンプを施し、運転者の注意喚起をしてほしい。または、路面に大きく注意喚起の文字を書くなど。		・大日向住宅脇の白線引き直し済み ・グリーンベルト検討		
4	玉川1丁目野田の玉川碑前丁字路	塩竈と多賀城を結ぶ幹線道路であり、交通量が多い。丁字路付近は上下線とも緩いカーブになっており自動車の運転手からの見通しも悪い。	減速や通学路であることを促す表示があれば、運転手への意識付けになる。停止線などの白線が消えかかっている。				・県道のため、仙台土木事務所に相談

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

【学校名】第一中学校

【点検実施日時】令和7年9月8日(月) 13:15 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	宮町7 塩竈神社 第二駐車場前の道路	・坂を登りきった車がスピードを出したまま、急に道幅の狭まったカーブに入る地点があり、登下校中の生徒が密集しやすい箇所。 ・対向車同士が鉢合わせになり、衝突事故が発生しやすい場所でもある。	・道路にカラーペイント塗装等を行い、歩行者用エリアの確保 ・道路にカラーペイント塗装等を行い、車が一時停止または徐行して注意を払ってもらう		・学校前道路の白線塗り直し ・グリーンベルトの検討 ・上りに「歩行者注意」、下りに「速度注意」の路面標示を検討		
2	石堂10 泉塩釜線への抜け道 ※一小で確認	・道路の道幅が非常に狭く、カーブもあり見通しが悪い。抜け道のため、交通量もある。	・最徐行して運転してもらうような標識の設置		・グリーンベルトの塗り直しの検討	・引き続き注意喚起	
3	今宮町1	・塩釜ガス体育館に向かう道幅の狭い坂道。	・最徐行して運転してもらうような標識の設置 ・道路にカラーペイント塗装等を行い、歩行者用エリアの確保		・下りに「速度注意」の路面標示を検討 ・グリーンベルトの検討		

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

【学校名】第二中学校

【点検実施日時】令和7年10月2日(木) 15:15 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	越の浦一丁目の二重踏切 ※杉小の1、8も確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・二重踏み切りがあり，交通量も多い。自転車が歩道を走る。</li> <li>・雨天時に浸水の恐れあり。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車道と分離した歩道設置</li> <li>・W踏切前の道路の冠水防止対策</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・冠水防止対策については、下水道課よりJRに交渉中</li> <li>・グリーンベルトの検討</li> </ul>		
2	千賀の台通称 Z坂	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道と車道の境目のラインがない。</li> <li>・雪や凍結時危険。</li> <li>・大雨時の土砂崩れの恐れあり。</li> <li>・薄暗い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道の確保</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・融雪剤を撒いて対応している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全指導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・薄暗さ解消のため街灯の設置については、町内会長から防犯協会への相談が可能</li> </ul>
3	吉津隧道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道が狭く，すれ違う際に人と人，人と自転車（人が引く）が接触することが考えられる。</li> <li>・昼間でも隧道内が薄暗く，防犯上の懸念がある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯カメラの設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・停止線の表示</li> <li>・横断歩道の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トンネル内のLED設置を担当した部署の確認。</li> <li>・（明るくするために）トンネル内の清掃を検討</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯カメラの設置は町内会長から市民課へ依頼することが可能</li> </ul>
4	県道利府中インター線における塩竈市石田のT字路 ※杉小4も確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新設された道路であり，信号が未設置である。</li> <li>・しおりトンネル方向から右折する車が徐行せず交差点に進入する様子が見られる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県本部への要望を継続して行う</li> </ul>			

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

【学校名】第三中学校

【点検実施日時】令和7年10月2日(木) 13:15 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	学校西側の交差点 ※説明のみ	・塀があるため見通しが悪く、車両用の停止線が交差点と近いので、車と接触しやすい。	・道路の構造上、停止線の移動や横断歩道の設置は困難だという返答を頂いている。該当箇所を通る生徒への注意喚起を引き続き行っていく。	多賀城市の市道のため、塩竈市としての対応はできない。多賀城市の都市整備課に相談をし、現状を知ってもらうとともに、グリーンベルト化や交差点のカラー舗装化を検討してもらう。			
2	錦町から中学校までの市道（塩竈市、多賀城市）	・交通量が多い上、道幅狭く（歩道なし）、路側帯に電柱等があるために、歩行者は車道にはみ出してしまふ。特に、傘をさして歩く場合は大変危険である。	・改善が難しい箇所であるため、生徒には危険回避のため並列歩行をしないよう注意喚起を行っているので、これを継続していく。				
3	新富町から中学校までの市道（塩竈市、多賀城市）	・交通量が多い上、道幅狭く（歩道なし）、路側帯に電柱等があるために、歩行者は車道にはみ出してしまふ。特に、傘をさして歩く場合は大変危険である。 ・観月山公園近くのブロック塀が歩道に倒れてくる危険がある。	・一部小学校の通学路緑色ゾーンと重複しており、生徒はそこでの通行ルールを守りながら登校を行うようにしている。引き続き安全な通行についての注意喚起を行っていく。 ・ブロック塀が新たに崩壊したような箇所は見受けられない。安全確認を継続していく。	・市内のグリーンベルトについては一部補修を検討	・引き続き注意喚起 ・近付かないよう注意喚起		
4	新富町7-1に立つ、通学路を照らす防犯灯 (阿部誠吾様宅の敷地内に立てられている)	・老朽化した木の電柱であり、倒壊の危険性も高まってきている。 ・旧式の照明のため薄暗く、夕方から夜間にかけて、防犯上の危険性が危惧される。  そのため、立替を個人負担ではなく、公費等での対応をお願いしたい。(このことは、新富町新生町内会会長で、本校学校運営協議会会長の船山嘉明様からも、生徒の安全安心な登下校のために必要とのご意見をいただいております。)	・倒壊する前に、金属製の電柱に立て替えるとともに、LEDの照明にして、防犯効果を高めたい。 ・阿部誠吾様の善意で、個人宅の敷地内に立てられている防犯灯だが、付近には防犯灯が無く、貴重な設置場所となっている。	町内会長（コミュニティスクール委員長）より現状の説明を受ける。民地に建て替える場合と市道に新設する場合、NTTの電柱への設置等が考えられる。各課に持ち帰り要検討。			

別紙様式2 改善取組状況一覧(令和7年度通学路合同点検実施後対策一覧)

【学校名】玉川中学校

【点検実施日時】令和7年9月9日(火) 14:15 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	権現堂9-7から玉川中学校南口までの細い市道	・道幅が狭く、屈曲した道路のため見通しが悪い。新しい住宅が多く、朝夕の自動車の通行が多い。	定期的な見守り(学校も継続)			・定期的な見守り	
2	大日向地区のカットハウスビートル前から母子沢町入口までの市道 ※玉小で確認	・道幅が狭い坂道で、見通しが悪く交通量が多い。グリーンベルトや車道と歩道を分ける縁石もない。	定期的な見守り(学校も継続)		・道が狭いため白線やグリーンベルト等の対応は難しい	・定期的な見守り	