

○令和5年度放射性物質測定結果

(1) 水道水

採取場所:梅の宮浄水場配水池

採取年月日			測定結果			検査機関
			ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	
令和5年	6月	26日	不検出 (1.0Bq/kg未満)	不検出 (1.0 Bq/kg未満)	不検出 (1.0 Bq/kg未満)	エヌエス環境株式会社 東北支社
	9月	25日	不検出 (1.0Bq/kg未満)	不検出 (1.0Bq/kg未満)	不検出 (1.0Bq/kg未満)	エヌエス環境株式会社 東北支社
	12月	25日	不検出 (1.0Bq/kg未満)	不検出 (1.0Bq/kg未満)	不検出 (1.0Bq/kg未満)	エヌエス環境株式会社 東北支社
令和6年	3月	7日	不検出 (1.0Bq/kg未満)	不検出 (1.0Bq/kg未満)	不検出 (1.0Bq/kg未満)	エヌエス環境株式会社 東北支社

()内は検出限界を示す

(2) 浄水発生土

採取場所:梅の宮浄水場排水処理棟

採取年月日			測定結果			検査機関
			ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	
令和5年	6月	26日	不検出 (10.0Bq/kg未満)	不検出 (10.0Bq/kg未満)	20Bq/kg (10.0Bq/kg)	エヌエス環境株式会社 東北支社
	12月	25日	不検出 (10.0Bq/kg未満)	不検出 (10.0Bq/kg未満)	不検出 (10.0Bq/kg未満)	エヌエス環境株式会社 東北支社