

○令和6年度放射性物質測定結果

(1) 水道水

採取場所:梅の宮浄水場配水池

採取年月日			測定結果			検査機関
			ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	
令和6年	6月	14日	不検出 (0.7Bq/kg未満)	不検出 (0.6 Bq/kg未満)	不検出 (0.6 Bq/kg未満)	株式会社 江東微生物研究所 仙台支所
	9月					
	12月					
令和年	3月					

()内は検出限界を示す

(2) 浄水発生土

採取場所:梅の宮浄水場排水処理棟

採取年月日			測定結果			検査機関
			ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	
令和6年	6月	14日	不検出 (6.8Bq/kg未満)	不検出 (8.4Bq/kg未満)	18Bq/kg (8.1Bq/kg)	株式会社 江東微生物研究所 仙台支所
	12月					