

令和 5 年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】 第一小学校

【点検実施日時】 令和 5 年 9 月 1 4 日（木） 9：00 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	・ 体育館側の校門から出た右方向への道路。校門から、突き当たりのT字路まで。 （児童は登下校時、体育館側の路側帯を通学）	・ 道幅が狭く、塀があるため交差点付近は見通しが悪い。登校時は車両の交通制限があるが、下校時は、道幅が狭いことから車両と児童との接触が心配される。	・ 最徐行を促す標識や表示等の設置等が必要。	現在表示が2つ設置しているので難しい			
2	・ 山本商店から勝商店までの道路。	・ 道幅が狭く、塩釜高校の登下校生徒や自転車利用の生徒と重なり、加えて車両も通過する。特に塩釜高校入り口付近は、一方通行になっていないため、両方向の車両が行き交うことから、車両と児童との接触が心配される。	・ 最徐行を促す標識や表示等の設置等が必要。現在、危険箇所付近の電柱に「通学路につき最徐行」の表示があるが、他数カ所にも必要。	一小に向かう側には看板等はないが、設置は場所的にも難しい			

令和５年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】 第二小学校

【点検実施日時】 令和５年９月１３日（水） ９：００ ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	清水沢ローソン前交差点	・ローソン前と塩釜ガス体育館前は余裕があるが、その向かい側は歩道が狭く信号待ちの際危険である。					
2	藤倉１丁目の道路	・道路が広がってから、スピードを出す車が多くなり、横断する際は注意が必要である。 ・愛鳥の森より通学路に樹木がはみ出ている。台風の際は木が折れて危険である。	野鳥の森伐採が始まりまして、今年度分は終了しています。				市民課で民家の木かを確認 （民家であれば伐採できない）
3	梅の宮神社のＹ字路交差点	・登下校時、庚塚、清水沢、千賀の台地区等の約３００名の児童が道路を横断する際、横断歩道がなく、大変危険である。交通安全サポーターからも強い改善要望がある。	・出入口部分に「通学路」の表示をする。 ・一時停止の表示を設置	一時停止の表示は、片方の道路についているので両方の道路への設置は難しい			電柱に掲げる看板等の表示は、土木課、市民課、学校教育課のどこで設置が可能か、今後検討。
4	梅の宮２４付近のＴ字路	・二小から梅の宮神社に通じる道路に対して、脇から出てくる道路にカーブミラーはあるが、一時停止の標識や停止線はない。見通しが悪く、出会い頭の事故が起きた場合、登下校中の児童が巻き込まれる可能性があり、大変危険である。	・出入口部分に「通学路」の表示をする。 ・一時停止の表示を設置 ＊４も含め３本の合流がありますが、いずれにも一時停止の表示はありません。	一時停止の表示の設置は場所的に付けられない	ドットライン（白色の破線）の設置を検討		

令和５年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】 第三小学校

【点検実施日時】 令和５年９月１３日（水） １３：１５ ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	貞山通３丁目 貞山橋階段下	日陰で運転手から歩行者が見えにくい。	階段を降りた箇所に横断歩道があるとよい。	歩道がないので横断歩道の設置は難しい			スピードをゆるめるためバウンドの設置の要望があったが県道であるため確認
2	花立町 校舎正門から「みみはなのどクリニック」にかけて	路側帯の白線が消えている部分が多く、運転手、歩行者ともに意識しにくい。	白線の塗り直し		白線については検討		
3	錦町「同和興業」から「ギフトショップすずこ」までの細道	グリーンベルトの塗装が消えかかっており、歩行者、ドライバーとも意識しにくい。交通量も比較的多い。	塗装の塗り直し		グリーンベルトともに検討		
4	４５号線 仙台方面から舟入方面に向かって	幹線道路となっておりガードレールがない。（以前、舟入方面から仙台方面に向かっては、ドライバーに注意を促すポールを設置してもらったが、反対方面へは行われていない。）	ポールの設置				仙台河川事務所で設置

令和５年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】 月見ヶ丘小学校

【点検実施日時】 令和５年９月１３日（水） １０：００～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	向ヶ丘ヘアーサロン・アリス前道路	白菊町から通学している児童がおり、道路の道幅も狭く、交通量も多いため、道路を横断するのが困難である。	・通学路の標識設置や減速表示 ・道路両端（または片側）のカラー化		カラー化は検討		
2	向ヶ丘後藤商店から学校までの道路	多くの児童が通学路として利用している。交通量が多く、道幅が狭い。	・道路等への減速表示				電柱に掲げる看板等の表示は、土木課、市民課、学校教育課のどこで設置が可能か、今後検討。
3	泉沢１丁目地内	道路の道幅が狭く、歩道も狭い。交通量が多いので、交通事故が起きる可能性が高い。電柱が歩道に立っているため歩行が困難である。	・通学路の標識設置や表示 ・道路両端のカラー化		カラー化は検討		
4	栄町ガソリンスタンド前交差点	昨年度、歩車分離式信号機が設置されたが、低学年の児童が横断するには歩行者用青信号の時間が短すぎる。	・歩行者用青信号の時間を延長	1回わたる分の時間は確保されているので時間の延長はできない。スクランブル交差点化も利用者の人数的にできない。			

令和 5 年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】 杉の入小学校

【点検実施日時】 令和 5 年 9 月 1 4 日（木） 1 3：1 5 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	越の浦一丁目の二重踏切を越える歩道橋（かっぱ橋）	階段のコンクリート部分が欠けているところがある錆びもひどい。	修繕		再度、歩道橋（かっぱ橋）を補修作業を検討		
2	杉の入歩道橋（杉の入と新浜町つなぐ国道 4 5 号線を渡る歩道橋）	鉄の部分の錆びがひどい。階段の垂直な板の部分が錆びて穴が開いているところがある。	修繕				仙台河川国道事務局で穴、すべり止めと欠損箇所の修繕をする。
3	杉の入二丁目：カラス山の坂の上のところ	坂を上る車下る車ともスピードが出てぶつかりそうになる。子供の姿が見えにくい。	カーブミラーの設置		カーブミラーは設置済み。		電柱に掲げる看板等の表示は、土木課、市民課、学校教育課のどこで設置が可能か、今後検討。
4	須賀地区	橋手前の白い柵，西側から三番目，一番下の柵が変形し子供が通り抜けできるくらい開いている。	修繕		柵の変形について修繕検討。		
5	吉津 ペット斎場付近 松陽台 2	ペット斎場付近，縁石が三箇所破損。 歩道の縁石が劣化しているところが多い。	補修 補修		縁石の破損 5 か所について修繕検討。		

令和５年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】 玉川小学校

【点検実施日時】 令和５年９月１３日（水） １４：１５ ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	玉川小学校北側道路	細い道だが交通量が意外に多い。グリーンベルトが途切れる正門前から東側の白線が消えている。	通学路内の白線、横断歩道、注意喚起標識等を塗り直してほしい。スクールゾーンの標識が小さく気付きにくい。道路にペイントするなどの表示がほしい。		白線については検討		
2	袖野田 緑ヶ丘病院への横断歩道を玉川1丁目方面へ進んだ所	袖野田町から緑ヶ丘病院方面へ上ってくる車から玉川1丁目方面からの歩行者が見えにくい。（ブロック塀で歩行者が見えない）	歩道、車道に「とまれ」の標識または停止線、あるいはその両方。	設置済み			
3	玉川1丁目 伊藤洋品店前	玉川利府線沿いは横断歩道がない。母子沢から下りてくる車道の停止線が消えかかっている。自転車も多く通行している。	母子沢から下りてきたところに「とまれ」の停止線。玉川利府線沿いに横断歩道を。	停止線は修復 横断歩道は、歩道から歩道につくるものであるた難しい			

令和 5 年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】 第一中学校

【点検実施日時】 令和 5 年 9 月 1 4 日（木） 1 0 : 0 0 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	宮町 7 塩竈神社 第二駐車場前の道路	・坂を登りきった車がスピードを出したまま、急に道幅の狭まったカーブに入る地点であり、登下校中の生徒が密集しやすい箇所。 ・対向車同士が鉢合わせになり、衝突事故が発生しやすい場所でもある。	・道路にカラーペイント塗装等を行い、歩行者用エリアの確保 ・道路にカラーペイント塗装等を行い、車が一時停止または徐行して注意を払ってもらう	一中側から来る道路に止まれの標識をつける（今まで停止線しかなかった）	消えかかっている中央線については検討		電柱に掲げる看板等の表示は、土木課、市民課、学校教育課のどこで設置が可能か、今後検討。

令和 5 年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】 第二中学校

【点検実施日時】 令和 5 年 9 月 1 4 日（木） 1 4 : 1 5 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	越の浦一丁目の二重踏切	・二重踏み切りがあり，交通量も多い。自転車が歩道を走る。 ・雨天時に浸水の恐れあり。	・車道と分離した歩道設置			陸橋の使用を推奨するが、中学生の実態を考慮し、二重踏切を横断させるのであれば、入学時等に注意喚起を継続して指導（現場確認なし）	
2	千賀の台通称 Z 坂	・歩道と車道の境目のラインがない。 ・雪や凍結時危険。 ・大雨時の土砂崩れの恐れあり。 ・薄暗い。	・歩道の確保				街灯が木で隠れているので木の所有者を確認
3	吉津隧道	・歩道が狭く，すれ違う際に人と人，人と自転車（人が引く）が接触することが考えられる。 ・昼間でも隧道内が薄暗く，防犯上の懸念がある。	・防犯カメラの設置				【市民課】 防犯カメラの設置については、現段階で実施する計画はないが、町内会を通しての要望があれば検討する。（現場確認なし）

令和５年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】 第三中学校

令和５年９月１４日（木） １５：１５ ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	学校西側の交差点	・塀があるため見通しが悪く、車両用の停止線が交差点と近いので、車と接触しやすい。	・停止線を交差点から離す。 ・止まれの標識や、道路へ表記する。	停止線の前が横断歩道ではないので、停止線を下げるのは難しい。（横断歩道の設置も難しい）			
2	錦町から中学校までの市道（塩竈市、多賀城市）	・交通量が多い上、道幅狭く（歩道なし）、路側帯に電柱等があるために、歩行者は車道にはみ出してしまふ。特に、傘をさして歩く場合は大変危険である。	・路側帯を広げたり、カラー舗装を施すなど、歩道の確保をお願いしたい。		白線、グリーンベルトの設置について、塩竈市分は実施済み。残りは、多賀城市の道路管理課で所管する部分である		
3	新富町から中学校までの市道（塩竈市、多賀城市）	・交通量が多い上、道幅狭く（歩道なし）、路側帯に電柱等があるために、歩行者は車道にはみ出してしまふ。特に、傘をさして歩く場合は大変危険である。 ・観月山公園近くのブロック塀が歩道に倒れてくる危険がある。	・通学時間帯の安全運転の呼びかけ及び危険運転に対する取り締まりの強化をお願いしたい。				
4	学校前交差点の歩行者用信号機	・電球式のため夕方見えにくくなり危険である。	・ＬＥＤ化をお願いしたい。	本部に報告済み、順次対応。			

令和 5 年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】 玉川中学校

【点検実施日時】 令和 5 年 9 月 1 4 日 (木) 11:00 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	権現堂 9 - 7 から玉川中学校南口までの細い市道	・道幅が狭く、屈曲した道路のため見通しが悪い。新しい住宅が多く、朝夕の自動車の通行が多い。	・通学路を示す標識等				電柱に掲げる看板等の表示は、土木課、市民課、学校教育課のどこで設置が可能か、今後検討。
2	向ヶ丘と白菊町の間の市道（カットハウスビートルから赤坂方面へ向かう市道）	・道幅が狭い坂道で、交通量が多く、グリーンベルトや車道と歩道を分ける縁石もない。	・通学路を示す標識等				電柱に掲げる看板等の表示は、土木課、市民課、学校教育課のどこで設置が可能か、今後検討。
3	大日向地区のカットハウスビートル前から母子沢町入口までの市道	・道幅が狭い坂道で、見通しが悪く交通量が多い。グリーンベルトや車道と歩道を分ける縁石もない。	・通学路を示す標識等	止まれの表示が古くなって見えにくいので修正を検討			