

○令和7年度放射性物質測定結果

(1) 水道水

採取場所:梅の宮浄水場配水池

採取年月日			測定結果			検査機関
			ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	
令和7年	6月	13日	不検出 (0.6Bq/kg未満)	不検出 (0.8 Bq/kg未満)	不検出 (0.7 Bq/kg未満)	株式会社 江東微生物研究所 仙台支所
	9月	19日	不検出 (0.7Bq/kg未満)	不検出 (0.9 Bq/kg未満)	不検出 (0.9 Bq/kg未満)	株式会社 江東微生物研究所 仙台支所
	12月	12日				
令和8年	3月	13日				

()内は検出限界を示す

(2) 浄水発生土

採取場所:梅の宮浄水場排水処理棟

採取年月日			測定結果			検査機関
			ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	
令和7年	6月	13日	不検出 (6.7Bq/kg未満)	不検出 (8.6Bq/kg未満)	9.7Bq/kg (7.3Bq/kg)	株式会社 江東微生物研究所 仙台支所
	12月	12日				